CERTIFICADO DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATASTROFE

(Permiso y Recepción Definitiva)

Nota: Tener presente plazos establecidos en art. 5.1.4. inciso 2° de OGU (6 años desde la fecha del decreto que la declara)

DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

REGIÓN : METROPOLITANA

☒ URBANO	☐ RURAL

NUMERO DE PERMISO
61/2016
FECHA
19-05-2016
ROL S.I.I
2703-32

VISTOS:

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial al Art. 116 Bis D) y su OGUC
C) La solicitud de permiso de Regularización correspondiente al formulario 8.13 S.P. Reg. Art. 5.1.4. N° 7
D) Los antecedentes que comprenden el expediente N°.....64/2016 del 9-05-2016
E) El Decreto Supremo N° 150 ..del 2-03 -2010, que declara zona afecta por catástrofe.
F) El giro de ingreso municipal N° 389087 por $ 255.636.- del 13-05-2016

RESUELVO:

1.-Otorgar Certificado de Regularización (Permiso y Recepción Definitiva) de la edificación ubicada en calle/avenida camino...PASAJE CANCURA.....

N° 1563 Lote N° ..... manzana ..... localidad o loteo LA PALMILLA sector ...URBANO..... de conformidad a los planos y antecedentes
Urbano o Rural

del presente certificado, mencionados en las letras C) y D)
2.-Que la edificación que se regulariza se acoge a las siguientes normas especiales: ARTICULO 5.1.4 N° 7 DE LA OGUC
3.-Otros.(Especificar) No hay
Nota:
4.-INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROPIETARIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO	R.U.T.
HECTOR SANTIAGO FERNANDEZ VALENZUELA Y OTRO	[redacted]
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO (cuando	corresponda)R.U.T.

5.-INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando	corresponda)R.U.T.
NOMBRE DEL ARQUITECTO	R.U.T.
CARLOS VALENZUELA RIVERO	[redacted]
NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda)	R.U.T.

6.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN

SUPERFICIE TOTAL (m²)	146,41 M2	SUPERFICIE TERRENO	446,60 M2	N° DE PISO	UNO (1)
DESTINO DE LA EDIFICACIÓN	HABITACIONAL				

OTRAS (especificar) PERMISO N° 61/2016 DEL 19-05-2016 PASAJE CANCURA N° 1563

TOTAL CONSTRUIDO 146,41 M2

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI DIRECCIÓN DE OBRAS

DIRECCIÓN DE OBRAS CONCHALI DIRECTOR

RENE ALFARO SILVA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
FIRMA Y TIMBRE