

**CERTIFICADO DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES
DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATASTROFE
(Permiso y Recepción Definitiva)**

Nota: Tener presente plazos establecidos en art. 5.1.4. inciso 2° de OGU (6 años desde la fecha del decreto que la declara)

**DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE
CONCHALI**

**REGIÓN :
METROPOLITANA**

| |
|-------------------|
| NUMERO DE PERMISO |
| 104/2016 |
| FECHA |
| 27-07-2016 |
| ROL S.I.I |
| 1552-14 |

| | |
|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> URBANO | <input type="checkbox"/> RURAL |
|--|--------------------------------|

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial al Art. 116 Bis D) y su OGUC
- C) La solicitud de permiso de Regularización correspondiente al formulario 8.13 S.P. Reg. Art. 5.1.4. N° 7
- D) Los antecedentes que comprenden el expediente N°.....166/2015 del 22-09-2015
- E) El Decreto Supremo N° 150 ..del 2-03 -2010, que declara zona afecta por catástrofe.
- F) El giro de ingreso con el N° 398562 por \$ 270.488.- del 27-07-2016
- G) Cartas Notariales vecinos Oriente y Poniente mayor adosamiento Bosque de Arauco 1218 Notaría Roberto Mosquera N. 26-08-2015 propietario Gledys Marina Roja Avalos RUT 6.448.327-5 y N° 1222 misma Notaría y fecha de Myriam del Carmen Vega Guzmán RUT 6.834.466-2

RESUELVO:

- 1.-Otorgar Certificado de Regularización (Permiso y Recepción Definitiva) de la edificación ubicada en calle/avenida camino...BOSQUES DE ARAUCO
N° 1220 Lote N° manzana localidad o loteo VILLA LA ARAUCANIA sector ...URBANO..... de conformidad a los planos y antecedentes
Urbano o Rural
del presente certificado, mencionados en las letras C) y D)
- 2.-Que la edificación que se regulariza se acoge a las siguientes normas especiales: ARTICULO 5.1.4 N° 7 DE LA OGUC
- 3.-Otros.(Especificar)
Nota La propiedad está acogida los beneficios del DFL N° 2 del año 1959

4.-INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROPIETARIO

| | |
|--|------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO | R.U.T. |
| ROSA ESTER BUSTAMANTE URIBE | [REDACTED] |
| REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO (cuando corresponda) | R.U.T. |
| | |

5.-INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES


| | |
|--|------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda) | R.U.T. |
| | |
| NOMBRE DEL ARQUITECTO | R.U.T. |
| VERA STRANSKY BESSERER | [REDACTED] |
| NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda) | R.U.T. |
| | |

6.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------|
| SUPERFICIE TOTAL (m²) | 119,23 M2 | SUPERFICIE TERRENO | 116,72 M2 | N° DE PISO | DOS (2) |
| DESTINO DE LA EDIFICACION | HABITACIONAL | | | | |

FORMULARIO 8.14
Recepción Final N° 163/84 año 1984
Caseta sanitaria 6,03 m2
Presente regularización 119,23 m2
Total Construido 125,26 m2




DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL
DIRECTOR
RENE ALVARO SILVA
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
 FIRMA Y TIMBRE
 CONCHALI