

**CERTIFICADO DE REGULARIZACION DE EDIFICACIONES
DAÑADAS A CONSECUENCIA DE UNA CATASTROFE
(Permiso y Recepción Definitiva)**

Nota: Tener presente plazos establecidos en art. 5.1.4. inciso 2° de OGU (6 años desde la fecha del decreto que la declara)

**DIRECCION DE OBRAS - I. MUNICIPALIDAD DE
CONCHALI**

REGIÓN :

METROPOLITANA

NUMERO DE PERMISO
108/2016
FECHA
03-08-2016
ROL S.I.T
1568-19

<input checked="" type="checkbox"/> URBANO	<input type="checkbox"/> RURAL
--	--------------------------------

VISTOS:

- A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial al Art. 116 Bis D) y su OGUC
- C) La solicitud de permiso de Regularización correspondiente al formulario 8.13 S.P. Reg. Art. 5.1.4. N° 7
- D) Los antecedentes que comprenden el expediente N°.....110/2016 del 28-06-2016
- E) El Decreto Supremo N° 150 ..del 2-03 -2010, que declara zona afecta por catástrofe.
- F) El giro de ingreso con el N° 398700 por \$ 119.979.- del 3-08-2016

RESUELVO:

1.-Otorgar Certificado de Regularización (Permiso y Recepción Definitiva) de la edificación ubicada en calle/avenida camino...GUANACO

N° 3710 Lote N° manzana localidad o loteo VILLA LA ARAUCANIA sector ...URBANO..... de conformidad a los planos y antecedentes
Urbano o Rural

del presente certificado, mencionados en las letras C) y D)

2.-Que la edificación que se regulariza se acoge a las siguientes normas especiales: ARTICULO 5.1.4 N° 7 DE LA OGUC

3.-Otros.(Especificar) La propiedad se encuentra acogida a los beneficios del DFL N° 2 del año 1959

Nota

4.-INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROPIETARIO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPIETARIO	R.U.T.
NORA MARINA DEL TRANSITO RODRIGUEZ UGARTE	[REDACTED]
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPIETARIO	R.U.T.

5.-INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (cuando corresponda)	R.U.T.
NOMBRE DEL ARQUITECTO CARLOS VALENZUELA RIVERO	[REDACTED]
NOMBRE DEL CALCULISTA (cuando corresponda)	R.U.T.


6.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN

SUPERFICIE TOTALS (m²)	74,75 M2	SUPERFICIE TERRENO	115,00 M2	N° DE PISO	UN (1)
DESTINO DE LA EDIFICACION	HABITACIONAL				

FORMULARIO 8.14

Con Recepción Final N° 163/84
Caseta sanitaria del 8-8-1984
Presente Regularización
Total Construido

6,03 m2
74,75 m2
80,78 m2



DIRECTOR
 RENE ALFARO SILVA
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
 D.O.M. FIRMA Y TIMBRE