



DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES  
Departamento de Edificación

ORD: N° 1602/153/2017  
ANT.: ING. DOM N°253//2016.  
MAT.: REMITE RECHAZO DE SOLICITUD  
REGULARIZACION POR LEY 20.898.  
UBICACIÓN: UNO NORTE N°1757.  
ROL: 2863-9

CONCHALÍ,

**DE: SR. LUIS SILVA IRIBARNE.**  
SR. DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (s).  
MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ.

**A: SRA. MARISOL RAMOS FAUNDEZ.**  
UNO NORTE N°1757. CONCHALI.

A través de ING. DOM N°253//2016, de fecha 19.12.2016 solicitando la Regularización ley 20.898 para la propiedad ubicada en **UNO NORTE N°1757**, de destino **VIVIENDA**.

Con fecha 11.01.2017 se revisó expedientes, emitiendo Acta de Observaciones enviada vía correo electrónico de misma fecha, constatando en mismo acto inconsistencia entre superficies aprobadas, superando m<sup>2</sup> máximo para acogerse a artículo 3° del título I de Ley 20.898.

Teniendo presente lo dispuesto en artículo 3° del título I de Ley 20.898 y DDU 321 de fecha 21.11. 2016, letra k "*Dichas solicitudes, podrán ser aprobadas o rechazadas por la Dirección de Obras Municipales (DOM), en la medida que cumplan o no con los requisitos prescritos por esta misma ley*". Por tanto se **RECHAZA** solicitud de Regularización de Vivienda mediante Ley 20.898, título I para la propiedad ubicada en **UNO NORTE N°1757**, de destino **VIVIENDA** y se devuelven todos los antecedentes al interesado, debidamente timbrados.

No obstante, siempre se podrá realizar un nuevo ingreso de solicitud, el cual se estará al mismo procedimiento y plazos establecidos por la ley N° 20.898, conforme al título correspondiente en conformidad a lo dispuesto en Ley 20.898 cumpliendo con todos los requisitos requeridos.

Sin otro particular se despide cordialmente a Ud.,



**LUIS SILVA IRIBARNE**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)**

**MTCB/BMDV/bmdv 14.03.2017**

Distribución:

- SRA. MARISOL RAMOS FAUNDEZ.
- ARCHIVO SECRETARIA DOM.
- OPIR.
- DEPARTAMENTO DE EDIFICACIÓN.
- DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN.
- IDOC: 461768